


INSTRUCTION MANUAL LCD 6016

KEY OPERATIONS:

ON/C: Power On / Clear / Clear Error
AC: All Clear
►: Right shift key (Shifts the displayed value to the right, deleting the rightmost digit).
1 ~ 9 , 0 , .: Numeral key
+ - X ÷ = %: Function key
M+: Memory plus (Adds the displayed value to the independent memory).
M-: Memory minus (Subtracts the displayed value from the independent memory).
MRC: Recall Memory / Memory Clear.
MU: Mark up / Mark down
%: Percent key
00: Fast addition of "0" (Displays two "0" when pressed once).
000: Fast addition of "0" (Displays three "0" when pressed once).
RECALL: Price with tax key and store tax rate when pressing (SET) & (TAX+) keys.
STORE: Price without tax keys and recall tax rate when pressing (SET) & (TAX-) keys.
GT: Grand Total

SWITCH DESCRIPTION:

TAB-A (Selection of decimal mode)



C (UP): Rounding up
5/4: Rounding
† (CUT): Rounding down
TAB-B (Selection of decimal digits)
F 4 3 2 0 ADD2

F: Floating decimal point.

4, 3, 2, 0 indicates 4, 3, 2, or 0 decimal.
A (ADD2): When the switch is set to "A", this indicates that the decimal digit is automatically set to 2 (for example: If you key in "8" the value is 0.08) but if you key in **0** then this position is the base (this mode useless for multiplication and division).

LCD DISPLAY:

M (Memory): Independent memory
- (Minus): Negative vice
E (Error): The display shows "ERROR" when the answer exceeds the maximum number of display.

HOW TO CHANGE THE BATTERY:

The product series adopt two power:
1. Solar energy 2. Battery (Typ AG10 or AG13). When the display becomes blur, this indicates the battery power is nearly gone. You can use solar energy for power or replace the battery to make the display clear again.

DISPOSAL INSTRUCTIONS

The incorporation of European law into national legislation and regulations imposes the obligation of appropriately disposing of durable consumer goods. This is intended as a means of personal and environmental protection. The pictogram in the margin is used to say that old electrical and electronic units and batteries should be kept separate from your household waste.



Old appliances or equipment at the end of its useful life should be taken to the collecting point of a suitable disposal agency. Old batteries should be taken to a shop where batteries are sold or to a certified collecting point where the appropriate containers are available. Dispose of packaging material compliant to local regulations.

HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS LCD 6016

BILLENTYÚPARANCSOK:

ON/C: bekapsolás / törlés / hibák törlése
AC: teljes törlés
►: jobb Shift (a kijelzett értéket jobbra helyezi és a jobb oldalon törl az utolsó számot).
1 ~ 9 , 0 , .: számjegyzomb
művelet-gomb
M+: hozzáadás a memoriához (a kijelzett értéket hozzáadja a független memoriához).
M-: törlés a memoriából (a kijelzett értéket kivonja a független memoriából).
MRC: memória visszahívása / memória törlése.
MU: MU funkció
%: százalékjel
00: "0" gyors hozzáadása (egy gombnyomásra két darab 0-át ad hozzá).
000: "0" gyors hozzáadása (egy gombnyomásra három darab 0-át ad hozzá).
TAX-: ár adóval és adókulccsal való tárolása a (SET) & (TAX+) gombok megnyomásával.
TAX+: ár adó és adókulcs nélküli előihvása a (SET) & (TAX-) gombok megnyomásával.
GT: végösszeg

KAPCSOLÓ LEÍRÁSA:


TAB-A (tizedes mód kiválasztása)



↑ (UP): felkerekítés
5/4: kerekítés

↓ (CUT): lefelé kerekítés

TAB-B (tizedes számjegyek kiválasztása)



F: tizedes lebegőpont

A 4-es, 3-as, 2-es, 0-a számóból 4, 3, 2 vagy 0 tizedes számjegyek lesznek

A (ADD2): Ha a kapcsolót "A"-ra állítjuk, azt mutatja, hogy a tizedes számok automatikusan 2 tizedes jegyűre állítodnak át (pl.: ha "8"-at ad meg, akkor az érték 0.08 lesz). Ha mégis a **0** gombot nyomja meg, az az alappozíciót jelenti (ez a funkció szorzással és osztással nem működik).

LCD-KIJELZŐ:

M (memória): független memória
- (minusz): negatív érték

E (hiba): a kijelző "HIBA"-t mutat, ha az eredmény nagyobb, mint a kijelző számkapacitása.

ELEMCSERE:

A terméksalád két áramforrással működik:

1. Napenergia 2. Elem (AG10 vagy AG13 típus). Ha a kijelző olvashatatlan lesz, akkor az akkumulátor feszültsége nagyon alacsony. Használjon napenergiát vagy cserélje ki az akkumulátort, hogy a kijelző újra olvasható legyen.

HULLADÉKKEZELÉSI UTASÍTÁSOK

Az Európai Unió törvényeinek és szabályainak nemzeti törvénykezésre történő felvételére kötelezi a vásárlót, hogy a tartós fogysztási cikkek megfelelő hulladékkezeléséről gondoskodjon.

Ennek célja a személyek és a környezet védelme. Az őtlettátható jelenés az jelenti, hogy a régi elektronikus és elektromos eszközököt és elemeket/akkumulátorokat nem szabad a háztartási szemettel együtt kidobni.

A régi elhasználtott felszerelések azok elettartamának lejártával el kell szállítani egy hulladékkezelési vállalat által kijelölt gyűjtőpontra.

A régi elemeket/akkumulátorokat kell vinni egy olyan üzletbe, ahol ilyen elemek/akkumulátorok megvásárolhatók, vagy egy olyan, megfelelő engedélyel rendelkező gyűjtőpontba, ahol az elemek/akkumulátorok gyűjtésére szolgáló gyűjtőedények megtalálhatók.

A csomagolányok hulladékkezelésről a helyi elírásoknak megfelelően kell gondoskodni.


MODE D'EMPLOI LCD 6016

OCCUPATION DES TOUCHES :

ON/C: Mettre sous tension / Effacer / Effacer une erreur
AC: Tout effacer
►: Touche de majuscule droite (déplace la valeur affichée vers la droite et efface le dernier chiffre du côté droit).
1 ~ 9 , 0 , .: Touche de chiffres
+ - X ÷ = %: Touche de fonction
M+: Mémoire plus (ajoute la valeur affichée dans la mémoire intermédiaire).
M-: Mémoire moins (soustrait la valeur affichée de la mémoire intermédiaire).
MRC: Appeler la mémoire / Effacer la mémoire.
MU: Mettre en surbrillance vers le haut / Mettre en surbrillance vers le bas
%: Touche de pourcentage
00: Saisie rapide de "0" (saisit deux zéros à chaque actionnement).
000: Saisie rapide de "0" (saisit trois zéros à chaque actionnement).
TAX-: Le prix avec taux de taxe s'obtient en appuyant sur la touche (TAX+).
TAX+: Le prix sans taux de taxe s'obtient en appuyant sur la touche(TAX-).
GT: Total

DESCRIPTION DES BOUTONS COULIS-SANTS :

TAB-A (sélection du mode décimal)




↑ (UP): Arrondir vers le haut

5/4: Arrondir

† (CUT): Arrondir vers le bas

TAB-B (sélection de chiffres décimaux)



F: Virgule flottante décimale.

4, 3, 2, 0 correspond aux nombres décimaux 4, 3, 2 ou 0.

A (ADD2): Quand le bouton est placé sur "A", cela indique que le chiffre décimal est automatiquement composé de 2 valeurs décimales (par ex.: si vous saisissez un "8", la valeur est de 0.08). Toutefois, si vous saisissez

0, cette position est la base (ce mode ne fonctionne pas avec la multiplication et la division).

ÉCRAN Á CRISTAUX LIQUIDES :

M (mémoire): Mémoire intermédiaire

- (moins): valeur négative

E (erreur): L'écran affiche "ERROR" quand le résultat est plus grand que le nombre maximal de l'écran.

CHANGEMENT DE PILES :

La série de produit fonctionne avec deux sources de courant :

1. énergie solaire 2. pile (Typ AG10 ou AG13). Si l'affichage de l'écran devient illisible, c'est que la tension de la pile n'est plus que très faible. Utilisez l'énergie solaire ou remplacez la pile pour rétablir l'affichage de l'écran.

INSTRUCTIONS D'ÉLIMINATION

L'intégration du droit européen à la législation nationale et aux prescriptions internationales requiert une élimination adéquate de biens durables de consommation. Le but est de protéger l'Homme et l'environnement. Le pictogramme sur le côté est utilisé pour insister sur le fait que les appareils électriques et électroniques et les piles ne doivent en aucun cas être jetés dans les ordures ménagères.

Une fois leur durée de vie écoulée, les appareils ou équipements usagés doivent être déposés dans un centre de collecte se chargeant ensuite de l'élimination adéquate. Les piles usagées doivent pouvoir être déposées chez le vendeur qui les commercialise ou bien dans un centre de collecte officiel disposant de conteneurs adéquats. Les matériaux d'emballage doivent être éliminés en conformité avec la législation locale en vigueur.

©INSTRUCCIONES LCD 6016

DISTRIBUCIÓN DE LAS TECLAS:

ON/C: encender / borrar / borrar errores
AC: borrar todo
►: tecla de cambio derecha (para desplazar el valor indicado a la derecha y borrar la última cifra en el lado derecho).
1 ~ 9 , 0 , .: tecla numérica
+ - X ÷ = %: tecla función
M+: memoria más (para sumar el valor indicado de la memoria independiente).
M-: memoria menos (para restar el valor indicado de la memoria independiente).
MRC: consultar memoria/borrar memoria.
MU: marcar hacia arriba/marcar hacia abajo
%: tecla de porcentaje
00: rápida entrada de "0" (para introducir dos ceros con una sola pulsación).
000: rápida entrada de "0" (para introducir tres ceros con una sola pulsación).
TAX-: guardar el precio con la tecla de impuesto y la tasa de impuesto pulsando las teclas (SET) & (TAX+).
TAX+: consultar el precio sin teclas de impuesto y tasa de impuesto pulsando las teclas (SET) & (TAX-).
GT: suma total

DESCRIPCIÓN DE LOS PULSADORES:

TAB-A (selección del modo decimal)




↑ (UP): Arrotonda per eccesso

5/4: redondear

† (CUT): redondear hacia abajo

TAB-B (selección de cifras decimales)



F: coma flotante decimal.

4, 3, 2, 0 se convierten en las cifras decimales 4, 3, 2 ó 0.

A (ADD2): cuando se pone el interruptor en "A", se indica que la cifra decimal cambia automáticamente a 2 cifras decimales (por ejemplo: el valor es de 0.08 cuando se introduce "8"). No obstante, si se introduce 0, esta es la posición que supone la base (este modo no funciona con multiplicación y división).

PANTALLA LCD:

M (Memoria): memoria independiente

- (Meno): valor negativo

E (Error): El Display visualiza "ERROR" se el resultado es más grande del número máximo am-

presso del Display.

SOSTITUZIONE BATTERIE:

Questa serie di calcolatori funziona con due fonti di corrente:

1. Energia solare 2. Batteria (Typ AG10 o AG13). Se il Display diventa illeggibile significa che la corrente della batteria è troppo bassa. Per ripristinare la visione sul Display utilizzare l'energia solare o sostituire la batteria.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO

L'incorporazione del diritto europeo nella legislazione intrastatale e in norme nazionali richiede un appropriato smaltimento di beni di consumo durevoli. L'obiettivo è di proteggere l'uomo e l'ambiente. Il pittogramma riportato qui a lato indica che non è consentito smaltire apparecchiature elettroniche ed elettroniche assieme ai rifiuti domestici.

Tutte le apparecchiature o attrezzi vanno consegnate alla fine della rispettiva durata utile presso un punto di raccolta istituito da una società di smaltimento idonea.

Batterie usate vanno consegnate presso rivenditori o centri di raccolta che mettono a disposizione appositi contenitori. Confezioni ed imballaggi vanno smaltiti in osservanza di quanto indicato dalle norme in vigore a livello locale.

DISPOSICIONE DEI TASTI:

ON/C: Accensione / Cancella / Cancella errori
AC: Cancella tutto
►: Tasto spostamento a destra (sposta il valore visualizzato verso destra e cancella l'ultima cifra a destra).
1 ~ 9 , 0 , .: Tasti numeri
+ - X ÷ = %: Tasti funzione
M+: Memoria più (aggiunge il valore visualizzato nella memoria indipendente).
M-: Memoria meno (sottrae il valore visualizzato dalla memoria indipendente).
MRC: Richiama memoria / Cancella memoria.
MU: Evidenzia in sù/ Evidenzia in giù
%: Tasto percento
00: Inserimento veloce "0" (Immette due zeri con una sola pressione del tasto).
000: Inserimento veloce "0" (Immette tre zeri con una sola pressione del tasto).
TAX-: Memorizza il prezzo con tasti Tax e aliquota d'imposta premendo i tasti (SET) & (TAX+).
TAX+: Richiama il prezzo senza tasti Tax e aliquota d'imposta premendo i tasti (SET) & (TAX-).
GT: Totale generale

DESCRIZIONE SELETTORI:

TAB		Operation Használat Opération Ingreso Funzionamento Invoer	Display Kijelző Ecran Pantalla Display Display
A	B		
Example Példa Exemple Ejemplo Esempio Voorbeeld			
100+50-30 (-10)x20÷0.5=	Free	F	$100 + 50 - 30 =$ $10 \times 20 \div 0.5 =$
			ON/C GT 0. 120. -400.
5000÷3=	↑	2	50 00 ÷ 3 =
5000÷3=	5/4	2	50 00 ÷ 3 =
5000÷3=	↓	2	50 00 ÷ 3 =
\$12.34 +34.56 - 56.78 + 78.90 \$69.02	Free	A	12.34 + 34.56 - 56.78 + 78.90 + GT 69.02
1234567890 x 66666=	Free	F	1234567890 × 66666 = CE ON/C (AC or ON) 0.
$\sqrt{9} \times 5$	Free	F	9 √ × 5 =
• 10% of 1500 5% add-on of 1500 (1500+5%)=			15 00 × 10 % 15 00 + 5 % 15 00 - 5 %
(1500-5%)=	Free	F	15 00 - 5 % 20 ÷ 5 00 % 4.
• percentage of 20 against 500			
368+97+97=	5/4	F	368 + 97 = = 839 - 47 = = 5 ÷ = = = = 22.5 × = = =
839-47-47-47= 5 ⁴ = 22·5 ³ =			GT 562. 698. 0.0016 11'390.625

TAB		Operation Használat Opération Ingreso Funzionamento Invoer	Display Kijelző Ecran Pantalla Display Display
A	B		
Example Példa Exemple Ejemplo Esempio Voorbeeld			
25 x 5 -) 84 ÷ 3 +) 68+17 182	Free	F	MC 25 × 5 M+ 84 ÷ 3 M- 68 + 17 M+ MR MC
123478 + 5	Free	Free	MEMORY 125. MEMORY 28. MEMORY 85. MEMORY 182. 182.
456 + 378	Free	Free	123456 123'456. 1'234. 123'478. GT 123'483.
32 x 5 + 4 - 6 79 ÷ 2 - 30 + 88 175+3	Free	F	456 + 378 CE 378 = 0. GT 834.
The cost is 1000 The profit rate is 20% The selling price is 1250			32 × 5 + 4 - 6 79 ÷ 2 - 30 + 88 = 175 + 3 = GT 158. 97.5 178. 433.5
			1000 1000.
			÷ 20 MU 20
			1250 1250.

OLYMPIA®
LCD-6016



Használati utasítás

CE-nyilatkozat



LCD-6016

Setting 5 % Rate (tax)	Free	F	C 5 SET TAX+	0. TAX % 5. TAX % 5.
Checking rate	Free	F	SET TAX-	TAX % 5.
At what price and amount of taxe one must sell to include 5 % tax rate when cost is \$ 1000	Free	2	C 1000 TAX+ TAX+	0. TAX + 1050.00 TAX 50.00
At what price and amount of taxe one must sell to exclude 5 % tax rate when cost is \$ 1000	Free	2	1000 TAX- TAX-	TAX- 952.38 TAX 47.62

R Warranty
Dear Customer, we are pleased that you have chosen this device. In the case of a defect, please return the device together with the receipt and original packing material to the point-of-sale.

H Garancia
Kedves ügyfelünk!

Örömkünk szolgál, hogy jelen termék mellett döntött. Meghibásodás esetén a gépet a vásárlási nyugtával együtterületben csomagolásában adjon le abban az üzletben, ahol a terméket vásárolta.

1/4 Garantie
Geachte klant, het verheugt ons dat u voor dit apparaat hebt gekozen. Geef het apparaat in geval van een defect met de kassabon en de originele verpakking terug in de zaak, waar u het gekocht heeft.

O Garantie
Cher client, nous sommes très heureux que vous ayez choisi cet appareil. En cas de défaut, veuillez retourner l'appareil dans son emballage d'origine et accompagné du bon d'achat au magasin où vous l'avez acheté.

C Garanzia
Caro cliente, ci congratuliamo con Lei per aver scelto questo apparecchio. In caso di difetti La preghiamo di ritornare l'apparecchio, completo di imballo originale e scontrino di acquisto, al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto. La garanzia fornisce corrisponde a quanto stabilito dalla legge.

C Garantía
Estimado cliente, nos alegramos de que Usted se haya decidido por este aparato. En caso de un defecto devuelva el aparato junto con el justificante de compra y el embalaje original al lugar donde lo ha adquirido.

R	Conformity of the equipment to the EU directives is confirmed by the CE symbol.
H	Az EU-irányelvvel való megfelelőséget a CE-jelölés igazolja.
1/4	De overeenstemming met de EUrichtlijnen wordt bevestigd door de CE-markering.
O	Le signe CE confirme la conformité aux directives UE.
C	La conformità con le normative EU viene confermata dal marchio CE.
C	La conformidad con las directivas de la UE queda afirmada mediante el símbolo CE.

2004/108/EG
EN 55022: 1998 + A2: 2003
EN 55024: 1998 + A2: 2003

OLYMPIA®

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH
Weg zum Wasserwerk 10
45525 Hattingen

Heinz Prygoda
ügyvezető igazgató
2008. július